

van **Amos Milieutechniek B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **21-10-2020** tot **01-04-2022**

Vervangt bijlage d.d.: **15-03-2018**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Uraniumweg 27 E  
3542 AK  
Utrecht  
Nederland

<b>Nr.</b>	<b>Werkveld</b>	<b>Soort en omvang</b>	<b>Methoden &amp; procedures<sup>1</sup></b>
<b>Monsterneming</b>			
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	WA.07 conform NEN 2991
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	WA.04 conform NEN 2991
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	WA.04 conform NEN 5896

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien niet wordt verwezen naar een codering en bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document.

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is vermeld op de lijst met schema's waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR010.

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)  
 Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012  
 Registratienummer: **I 146, type C**

van **Amos Milieutechniek B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **21-10-2020 tot 01-04-2022**

Vervangt bijlage d.d.: **15-03-2018**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>
<b>Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen</b>			
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering  Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990:2012
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990:2012
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990:2012 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)  conform door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A