

van **Amos Milieutechniek B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **15-03-2018 tot 01-04-2022**

Vervangt bijlage d.d.: **06-09-2017**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Uraniumweg 27 E
3542 AK
Utrecht
Nederland

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹
Monsterneming			
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	WA.07 conform NEN 2991
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	WA.04 conform NEN 2991
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	WA.04 conform NEN 5896

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas
Operationeel Directeur

Indien niet wordt verwezen naar een codering en bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is vermeld op de lijst met schema's waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR010.

van **Amos Milieutechniek B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **15-03-2018 tot 01-04-2022**

Vervangt bijlage d.d.: **06-09-2017**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen			
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	WA.09 conform NEN 2990 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *) conform door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A