

van **SGS Search Laboratorium BV**

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2022** tot **01-01-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Meerstraat 7
5473 AA
Heeswijk Dinther
Nederland

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹
Monsterneming			
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	conform NEN 2991 L09
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	conform NEN 2991 L14
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	conform NEN 5896 L08

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Indien bij een normatief document geen datum of versie aanduiding wordt gegeven betreft de accreditatie de actuele versie van het document.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema waarvoor RvA-BR012 van toepassing is. De versie van het betreffende schema is vermeld op de lijst met schema's waarvoor de RvA accreditatie kan verlenen, zoals bedoeld in RvA-BR012.

van **SGS Search Laboratorium BV**

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2022 tot 01-01-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **23-09-2021**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen			
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020 L10
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020 L10, L11
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020 L10, L11
7	Binnen- en buitensituaties waarvoor geen wettelijke eisen gelden	Controle op de effectiviteit van sanering /schoonmaak na één van de volgende werkzaamheden: <ul style="list-style-type: none"> - Na verwijdering van asbest uit een werkgebied waarop geen wettelijke eindbeoordeling conform NEN2990 vereist is - Na schoonmaken van een deco-unit - Na monsterneming als onderdeel van een asbestinventarisatie zonder wettelijke verplichting tot vervolgonderzoek - Na werkzaamheden aan of verwijdering van Man Made Mineral Fibers. 	Conform eigen methode (procedure L10-A8)