

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012  
Registratienummer: **I 137, type C**

van **SGS Search Laboratorium B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **03-07-2024** tot **01-01-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Meerstraat 7  
5473 AA  
Heeswijk Dinther  
Nederland

Locatie	Afkorting
Meerstraat 7 5473 AA Heeswijk Dinther Nederland	HD

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>	Locatie
<b>Monsterneming</b>				
1	Lucht	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991 L09	HD
2	Gesedimenteerd stof	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991 L14	HD
3	Vaste materialen	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	NEN 5896 L08	HD

<sup>1</sup> Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **SGS Search Laboratorium B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **03-07-2024** tot **01-01-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>	Locatie
<b>Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen</b>				
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering  Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen.	NEN 2990:2020 +C1:2020 L10	HD
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen.	NEN 2990:2020 +C1:2020 L10, L11	HD
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen.	NEN 2990:2020 +C1:2020 L10, L11	HD
7	Binnen- en buitensituaties waarvoor geen wettelijke eisen gelden	Controle op de effectiviteit van sanering /schoonmaak na één van de volgende werkzaamheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na verwijdering van asbest uit een werkgebied waarop geen wettelijke eindbeoordeling conform NEN2990 vereist is</li> <li>- Na schoonmaken van een deco-unit</li> <li>- Na monsterneming als onderdeel van een asbestinventarisatie zonder wettelijke verplichting tot vervolgonderzoek</li> </ul> Na werkzaamheden aan of verwijdering van Man Made Mineral Fibers.	Conform eigen methode (procedure L10-A8)	HD