

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012  
Registratienummer: I 176, type C

van **Eurofins ACMAA Inspections**  
**ACMAA Inspectie B.V.**  
(KvK-nummer 60951931)

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2022** tot **01-03-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **19-11-2020**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

't Haarboer 6  
7561 BL  
Deurningen  
Nederland

<b>Nr.</b>	<b>Werkveld</b>	<b>Soort en omvang</b>	<b>Methoden &amp; procedures<sup>1</sup></b>
<b>Monsterneming</b>			
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	conform NEN 2991
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	conform NEN 2991
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	conform NEN 5896

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het document wordt bedoeld. Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012  
Registratienummer: **I 176, type C**

van **Eurofins ACMAA Inspections**  
**ACMAA Inspectie B.V.**  
**(KvK-nummer 60951931)**

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2022 tot 01-03-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **19-11-2020**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>
<b>Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen</b>			
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering  Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	conform NEN 2990:2020+C1:2020 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)