

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 176, type C**

van **Eurofins Acmaa Inspectie B.V.**
handelend onder: Eurofins ACMAA Inspections, Eurofins Asbestos Inspections

Deze bijlage is geldig van: **28-09-2023** tot **01-03-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

't Haarboer 6
7561 BL
Deurningen
Nederland

| Nr. | Werkveld | Soort en omvang | Methoden & procedures¹ |
|----------------------|---------------------|--|--|
| Monsterneming | | | |
| 1 | Lucht | Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse | conform NEN 2991 |
| 2 | Gesedimenteerd stof | Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse | conform NEN 2991 |
| 3 | Vaste materialen | Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie | conform NEN 5896 |

¹ Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het document wordt bedoeld. Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 176, type C**

van **Eurofins Acmaa Inspectie B.V.**
handelend onder: Eurofins ACMAA Inspections, Eurofins Asbestos Inspections

Deze bijlage is geldig van: **28-09-2023** tot **01-03-2025**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

| Nr. | Werkveld | Soort en omvang | Methoden & procedures ¹ |
|---|---|---|------------------------------------|
| Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen | | | |
| 4 | Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen- sanering | Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen. | conform NEN 2990:2020+C1:2020 |
| 5 | Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen- sanering | Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen. | conform NEN 2990:2020+C1:2020 |
| 6 | Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering | Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen. | conform NEN 2990:2020+C1:2020 |