

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 268, type C**

van **Déetect Milieu Services B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **21-03-2024** tot **01-08-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Blauw-roodlaan 154
2718 SK
Zoetermeer
Nederland

Locatie	Afkorting
Blauw-roodlaan 154 2718 SK Zoetermeer Nederland	Zoe

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
Monsterneming				
1	Lucht	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991	Zoe
2	Gesedimenteerd stof	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991	Zoe
3	Vaste materialen	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	NEN 5896	Zoe

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 268, type C**

van **Déetect Milieu Services B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **21-03-2024** tot **01-08-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen				
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020 +C1:2020	Zoe
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020 +C1:2020	Zoe
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020 +C1:2020	Zoe