

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 285, type C**

van **AFRS Inspectie & Analyse B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **10-05-2023** tot **01-10-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **07-12-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Teckop 9
3417 HG
Kamerik
Nederland

Locatie	Afkorting
Teckop 9 3417 HG Kamerik Nederland	KA

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹	Locatie
Monsterneming				
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	W-P40-01 conform NEN 2991	KA
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	W-P60-01 conform NEN 2991	KA
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	W-P40-03 conform NEN 5896	KA

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 285, type C**

van **AFRS Inspectie & Analyse B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **10-05-2023** tot **01-10-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **07-12-2022**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹	Locatie
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	W-P40-01 conform NEN 2990:2020+C1:2020	KA
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	W-P40-01 conform NEN 2990:2020+C1:2020	KA
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	W-P40-06 conform NEN 2990:2020+C1:2020 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)	KA