Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 296, type C**

van **Nomacon Asbestlaboratorium B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-07-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **17-07-2025**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Edisonweg 7d
3404 LA
IJsselstein
Nederland

Locatie	Afkorting
Hoofdlocatie Edisonweg 7d 3404 LA IJsselstein Nederland	IJs

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures[1]	Locatie
		Monsterneming		
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991	IJs
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991	IJs
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	NEN 5896	IJs

[1] Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 296, type C**

van **Nomacon Asbestlaboratorium B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **23-07-2026** tot **01-08-2030** Vervangt bijlage d.d.: **17-07-2025**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures[1]	Locatie
Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen				
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990	IJs
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990	IJs
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990	IJs