

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 296, type C**

van **Nomaccon Asbestlaboratorium B.V.**
Laboratorium

Deze bijlage is geldig van: **17-07-2025** tot **01-08-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **03-07-2024**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Edisonweg 7d
3404 LA
IJsselstein
Nederland

Locatie	Afkorting
Hoofdlocatie Edisonweg 7d 3404 LA IJsselstein Nederland	IJs
Op locatie	Lo

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹
Monsterneming			
1	Lucht	Ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991
2	Gesedimenteerd stof	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgen-microanalyse	NEN 2991

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 296, type C**

van **Nomaccon Asbestlaboratorium B.V.**
Laboratorium

Deze bijlage is geldig van: **17-07-2025** tot **01-08-2026**

Vervangt bijlage d.d.: **03-07-2024**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹
3	Vaste materialen	Ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopie	NEN 5896
Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen			
4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990+C1
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990+C1
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	PL103 NEN 2990+C1 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)