

van **Dominus Milieutechniek B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **01-07-2022** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **21-10-2020**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Einsteinstraat 14
3316 GG
Dordrecht
Nederland

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures¹
Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen			
1	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	DM-W40-01.0 conform NEN 2990:2020+C1:2020
2	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	DM-W40-01.0 conform NEN 2990:2020+C1:2020
3	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen.	DM-W40-01.0 conform NEN 2990:2020+C1:2020 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).