

van **VCMi Inspectie B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **18-07-2024** tot **01-12-2028**

Vervangt bijlage d.d.: **20-12-2023**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Sint Jansgildestraat 16
7037 DM
Beek (Gem. Montferland)
Nederland

| Nr. | Werkveld | Soort en omvang | Methoden & procedures ¹ |
|--|--|--|---|
| Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | | | |
| 1 | Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1 sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990:2020+C1:2020 OBD-VCMi-2-011-2 |
| 2 | Buitensituatie na risicoklasse 1, 2 en 2A sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen met een drone als hulpmiddel | NEN 2990:2020+C1:2020 OBD-VCMi-2-011-2 |
| 3 | Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990:2020+C1:2020 OBD-VCMi-2-011-2 |
| 4 | Binnensituatie na risicoklasse 2A sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990:2020+C1:2020 OBD-VCMi-2-011-2 |

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas