

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)  
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012  
Registratienummer: **I 346, type C**

van **Ansaya Inspectie & Laboratoriumdiensten B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **16-02-2023** tot **01-11-2023**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2023**

**Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd**

**Hoofdkantoor**

Lange Schaft 36c  
3991 AP  
Houten  
Nederland

Locatie	Afkorting
Lange Schaft 36 3991 AP Houten Nederland	H

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>	Locatie
<b>Monsterneming</b>				
1	Lucht	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse	conform NEN 2991	H
2	Gesedimenteerd stof	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntgenmicroanalyse	conform NEN 2991	H

<sup>1</sup> Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

<sup>1</sup> Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

van **Ansaya Inspectie & Laboratoriumdiensten B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **16-02-2023** tot **01-11-2023**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2023**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures <sup>1</sup>	Locatie
3	Vaste materialen	Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatiemicroscopen	NEN 5896	H

**Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen**

4	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering  Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	conform NEN 2990	H
5	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	conform NEN 2990	H
6	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen	conform NEN 2990 (geldt voor onderdelen aangeduid met een *)  conform door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A	H