Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 346, type C**

van **Ansaya Inspectie & Laboratoriumdiensten B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **04-11-2026** tot **01-11-2027** Vervangt bijlage d.d.: **21-09-2023**

## Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

### Hoofdkantoor

Lange Schaft 36c
3991 AP
Houten
Nederland

| Locatie | Afkorting |
|---|---|
| Lange Schaft 36c<br>3991 AP<br>Houten<br>Nederland | Ho |

| Nr. | Werkveld | Soort en omvang | Methoden & procedures[1] | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| | | **Monsterneming** | | |
| 1 | Lucht | Monsterneming ten behoeve van het bepalen van de vezelconcentratie met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntge-microanalyse | NEN 2991 | Ho |
| 2 | Gesedimenteerd stof | Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van Scanning Elektronenmicroscopie en röntge-microanalyse | NEN 2991 | Ho |

[1] Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
[1] Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012
Registratienummer: **I 346, type C**

van **Ansaya Inspectie & Laboratoriumdiensten B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **04-11-2026** tot **01-11-2027** Vervangt bijlage d.d.: **21-09-2023**

| Nr. | Werkveld | Soort en omvang | Methoden & procedures[1] | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Vaste materialen | Monsterneming ten behoeve van het bepalen van het gehalte aan asbest met behulp van stereo- en polarisatie-microscopie | WRV-PRO07-03<br>NEN 5896 | Ho |
| **Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen** | | | | |
| 4 | Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering<br><br>Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990 | Ho |
| 5 | Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990 | Ho |
| 6 | Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering | Eindbeoordeling na verwijdering van asbesthoudende materialen | NEN 2990 | Ho |