

van **Check B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **18-08-2022** tot **01-10-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Kleine Tocht 5a
1507 CB
Zaandam
Nederland

Locatie	Afkorting
Kleine Tocht 5a 1507 CB Zaandam Nederland	ZA

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen				
1	Binnen - en buitensituatie na risicoklasse 1- sanering Buitensituatie na risicoklasse 2 en 2A sanering en risicoklasse 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020+C1:2020	ZA
2	Binnensituatie na risicoklasse 2 sanering en 2A uitzonderingen-sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020+C1:2020	ZA

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)

Normatief document: EN ISO/IEC 17020:2012

Registratienummer: **I 349**

van **Check B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **18-08-2022** tot **01-10-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **01-07-2022**

Nr.	Werkveld	Soort en omvang	Methoden & procedures ¹	Locatie
3	Binnensituatie na risicoklasse 2A- sanering	Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen	NEN 2990:2020+C1:2020	ZA