

van **Eurofins Sanitas Testing B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **01-12-2021** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-07-2021**

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Hoofdkantoor

Zuideinde 68
2991 LK
Barendrecht
Nederland

Locatie	Afkorting
Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht Nederland	Bar
Rijksweg Noord 188 6136 AE Sittard Nederland	Sit
Mobiel laboratorium - Polarisatiemicroscopie Nederland	Mo-PLM

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
1.	Vaste materialen, vloeistoffen of stof	Identificatie en semi-kwantitatieve bepaling van asbestsoorten in materialen; polarisatiemicroscopie en stereomicroscopie	Vw-PMC NEN 5896	Bar, Mo-PLM, Sit

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

¹ Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de [RvA-BR010 lijst](#).
Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.

Bijlage bij accreditieverklaring (scope van accreditatie)
 Normatief document: EN ISO/IEC 17025:2017
 Registratienummer: **L 568**

van **Eurofins Sanitas Testing B.V.**

Deze bijlage is geldig van: **01-12-2021** tot **01-03-2024**

Vervangt bijlage d.d.: **12-07-2021**

Nr.	Materiaal of product	Verrichting / Onderzoeksmethode ¹	Intern referentienummer	Locatie
2.	Lucht	Bepalen van de concentratie asbest/M.M.M.F.-vezels middels goudbedampte filters; scanning elektronenmicroscopie	Vw-SEM lucht NEN 2991 NEN-ISO 14966 VwEST-SEM lucht VDI 3492 door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A	Bar, Sit
3.	Vaste materialen, vloeistoffen, stof of kleeftmonsters	Identificatie van asbest/M.M.M.F.; scanning elektronenmicroscopie	Vw-SEM bulk VDI 3866 Blatt 5 NEN 5896 NEN 2991 NEN-ISO 14966 (analyse) door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A	Bar, Sit
4.	Gesedimenteerd stof d.m.v. kleeftmonsters	Identificatie van asbest/M.M.M.F.; scanning elektronenmicroscopie	Vw-SEM kleeftmonsters VDI3877-1 ISO 16000-27 door NEN gepubliceerd interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A	Bar, Sit